

监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝 2.72304 热光伏发电项目

编号: 04

施工单位	徽山县双城建筑有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.01.14		检查地点	丁区肉	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	2号车间拉杆加固, 施工人员2人.				
存在问题	个别人安全带戴在身上, 扣没有挂.				
整改要求	要求立即整改, 以后不得有类似情况发生.				
检查人	[Signature]		施工项目部 签收人/日期	[Signature]	
整改情况	已整改				
			整改负责人	[Signature] 日期 2020.1.14	
复查意见	已整改				
			复查人:	[Signature] 日期 2020.1.14	

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。