

监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝 2.72304 热光伏发电项目

编号: 05

施工单位	江苏中承水利工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.03.13		检查地点	魏东厂区	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	施工队1号进场, 人员不足, 还不戴安全帽, 虽在地面施工, 安全帽进场是必须的				
存在问题	未戴安全帽				
整改要求	立即整改				
检查人	[Signature]		施工项目部 签收人/日期	[Signature] 2020.3.13	
整改情况	及时整改 整改负责人: [Signature] 日期: 2020.3.13				
复查意见	已整改 复查人: [Signature] 日期: 2020.5.13				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。