


监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝 2.72304 热光伏发电项目

编号: 06

施工单位	江苏中天科技工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.03.17		检查地点	厂内二号屋面	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	地面基础开挖、二号屋面除锈				
存在问题	除锈打磨不彻底 锈迹未清除				
整改要求	请施工单位及时整改返工				
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2020.3.17	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2020.3.17				
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2020.3.17				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。