

监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝 2.72304 热光伏发电项目

编号: 07

施工单位	江苏中天科技工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.03.20		检查地点	二号屋面及室内	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	二号屋面除锈防腐施工, 室内加固施工.				
存在问题	屋面采光部位未铺设走道.				
整改要求	要求先铺设走道, 再行施工.				
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2020.3.20	
整改情况	铺设完成 整改负责人:  日期: 2020.3.20				
复查意见	经检查, 铺设已完成 复查人:  日期: 2020.3.20				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。