



监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝 2.72304 热光伏发电项目

编号: 08

施工单位	微山县鸿城建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.03.24		检查地点	厂房内	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	屋面防腐涂层, 基础设施2, 室内加固				
存在问题	检查发现有个别拉杆一端未挂上:				
整改要求	要求及时整改, 以防遗漏忘记,				
检查人			施工项目部 签收人/日期	 20.20.3.24	
整改情况	整改了 整改负责人:  日期: 20.20.3.24				
复查意见	检查符合要求 复查人:  日期: 2020.3.24				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。