

监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝 2.72304 热光伏发电项目

编号: 09

施工单位	江苏中天科技工程技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.03.27		检查地点	厂区内	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	室内加固、箱变基础设施2、除锈防腐施2.				
存在问题	屋面防腐除锈人员少进度慢.				
整改要求	要求增加人力.				
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2020.3.27	
整改情况	逐步人 整改负责人  日期 2020.3.27				
复查意见	要求继续增加. 复查人  日期 2020.3.28				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。