

# 监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝 2.72304 热光伏发电项目

编号: 13

施工单位	江苏中天科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.4.10	检查地点	厂区内
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	检查灯具安装、线条安装及加固情况:		
存在问题	二#厂房难点部位来做加固		
整改要求	要求厂内房平台上搭设脚手必须做完加固		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已经做好 <div style="text-align: right;">整改负责人  日期 2020.4.10</div>		
复查意见	经检查, 加固已重新做好。 <div style="text-align: right;">复查人  日期 2020.4.10</div>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。