

监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝 2.72304 热光伏发电项目

编号: 16

施工单位	江苏中天科技工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.04.20		检查地点	厂区内	
检查类型	☐ 巡视		☐ 定期		☒ 专项
施工及检查情况简述	2#屋面檩条安装、基础梁整理吊装、爬梯制作。				
存在问题	爬梯步距偏大,要爬上爬下舒适为度,确保安全上下。				
整改要求	乘没焊之前再加三根				
检查人	[Signature]		施工项目部 签收人/日期	[Signature] 2020.4.20	
整改情况	已经增加		整改负责人	[Signature] 日期 2020.4.20	
复查意见	已经增加		复查人	[Signature] 日期 2020.4.20	

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。