

安全检查记录

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场100MW渔光一体光伏电站项目 编号：

002

活动时间	2020年4月22日
活动地址	光伏区、升压站、集电线路、各项目部
主持单位：监理项目部	现场施工已全面展开，为了确保项目能顺利进行，特进行各单位安全联合大检查，检查内容：1、疫情防控措施落实；2、施工用电和生活用电安全；3、现场材料堆放；4、消防安全；5、现场安全文明施工。
检查情况： 一、升压站： 1. 施工现场临时电不规范；钢筋堆放凌乱，部分施工人员现场未佩戴安全帽；施工闲杂人员较多； 2. 项目部生活区临时用电存在安全隐患，未配备灭火器； 3. 防疫物资台账不详细；住宿人员过于密集，存在防疫漏洞； 4. 工人宿舍临时用电不规范，现场私拉乱接，未做到“人走电断”； 二、光伏区打木桩： 1. 项目部防疫物资台账不详细；未配备灭火器； 2. 工人宿舍防疫物资不足，无台账，且卫生条件较差； 3. 临时用电不规范，插排放置床头； 4. 施工现场管桩堆放过高； 5. 部分施工人员现场未佩戴安全帽；	



扫描全能王 创建

三、送电线路.

1. 项目部未配备灭火器;
2. 工人宿舍临时用电不规范, 现场私拉乱接, 未做到“人走电断”; 住宿人员过于密集;

四、光伏区安装.

1. 工人宿舍临时用电不规范, 现场私拉乱接, 未做到“人走电断”;
2. 项目部未配备灭火器;
3. 施工现场临时用电不规范; 电焊施工时, 易引起火灾, 现场防护措施不到位;
4. 材料堆放区支架下方未垫方木, 摆放不平整; 部分支架扭曲; 未分类且未挂标识牌。




参加人员 (签字)	于海峰 高玉才 周强 王孝金 仇如 第第
-----------	-------------------------

注 本表一式六份, 业主、监理各施工项目部各一份



扫描全能王 创建

安全检查影像资料

序号	
1	 检查升压站生活区
2	 升压站防疫物资检查
3	 光伏区打桩防疫物资检查
4	 工人宿舍检查



5	 材料堆放区检查
6	 光伏区安装工人宿舍检查
7	 光伏区安装项目部防疫检查
8	 工人宿舍检查

