

## 安全大检查记录

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

|                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 活动时间                                                                                                                                                                                                         | 2020 年 10 月 28 日                                    |
| 活动地点                                                                                                                                                                                                         | 光伏区                                                 |
| 检查单位<br>(常州正衡电力工程监理有限公司)                                                                                                                                                                                     | 检查内容：1、施工现场规范临时用电；2、施工现场材料堆放；3、现场安全文明施工；4、现场施工废料收集。 |
| <p>检查情况：</p> <p>1. T1 区 3 号防腐人员未带安全帽。</p> <p>2. T1 箱变交流电缆头制作未带安全帽。</p> <p>3. T1 区 5 号架安装人员未带安全帽。</p> <p>4. T1 区 6 号架废料未清理。</p> <p>5. T1 区 7 号架废料未清理。</p> <p>6. T1 区 8 号架废料未清理。</p> <p>7. T1 区 9 号架废料未清理。</p> |                                                     |
| 参加人（签字）                                                                                                                                                                                                      | 史光辉 覃昌 张拉其<br>张进忠 张治德                               |

注 本表一式 4 份，业主、监理各施工项目部个一份

# 影像资料

| 序号 | 问题照片                                                                                                           | 整改后                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |  <p>现场检查</p>                  |                                                                                      |
| 2  |  <p>T21 区立柱防腐施工人员未带安全帽</p>    |   |
| 3  |  <p>T21 区箱变交流电缆头制作未带安全帽</p> |  |
| 4  |  <p>T24 区支架安装人员未带安全帽</p>    |  |

|   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |  <p data-bbox="459 454 738 488">T16 区施工废料未清理</p>      |  <p data-bbox="1018 454 1217 488">施工废料已清理</p>                                                                                                                                            |
| 6 |  <p data-bbox="483 1111 715 1144">场区电缆盘未清理</p>      |  <p data-bbox="994 887 1244 920">T18 区电缆盘已清理</p>  <p data-bbox="994 1312 1244 1346">T16 区电缆盘已清理</p> |
| 7 |  <p data-bbox="443 1753 762 1787">T18 区施工废料未清理</p> |  <p data-bbox="1018 1753 1217 1787">施工废料已清理</p>                                                                                                                                       |

8



T19 区檩条未清理



檩条已整理