



安全大检查记录

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

活动时间	2020 年 11 月 29 日
活动地点	光伏区
检查单位 (常州正衡电力工程监理有限公司)	检查内容：1、施工现场规范临时用电；2、施工现场材料堆放；3、现场安全文明施工；4、现场施工废料收集。
检查情况： 1. T20 区施工场地标识混乱。 2. T25 区箱变交流电端头制作人员未带安全帽。 3. T25 区脚手架未清场，垃圾标识混乱。 4. T25 区电机安装人员未带安全帽。 5. T27 区逆变器接线施工人员未带安全帽。 6. T20 区路边标识未清理。	
参加人（签字）	 张健波  张辉  张光

注 本表一式 4 份，业主、监理各施工项目部各一份

影像资料

序号	问题照片	整改后
1	 现场动员	
2	 T24 区檩条杂乱	 已整理
3	 T25 区箱变交流电缆头制作未带安全帽	
4	 T23 区脚手架未清场, 堆放杂乱	 已清理出场

5	 T25 区电机安装人员未带安全帽	
6	 T27 区通讯接线施工人员未戴安全帽	
7	 T24 路边檩条未清理	 已归置至材料堆场