

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏能一电池有限公司3.3MW分布式光伏项目, 编号: 002

施工单位	山东圣莱	监理单位	正德
检查时间	2019.12.23	检查地点	厂房顶
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面夹具、支架、组件安装。		
存在问题	1. 现场施工垃圾较多。 2. 施工人员规范操作。 3. 施工人员搬运组件注意安全。		
整改要求	立即整改。		
检查人	魏树成	施工项目部 签收人/日期	王政。
整改情况	已整改。 整改负责人: 王政, 日期12.23.		
复查意见	复查人: _____ 日期 _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。