

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏第一电池有限公司3.3MW分布式光伏项目.

编号: 003

施工单位	山东登莱		监理单位	正俊
检查时间	2020.1.2		检查地点	厂房顶
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	屋面采光、支架、水槽、组件安装。			
存在问题	1. 组件阵列边线参差不齐。 2. 现场施工垃圾较多，及时清理。			
整改要求	立即整改。			
检查人	许青松	施工项目部 签收人/日期	已改。	
整改情况	已整改。 整改负责人: 已改。 日期 1.2			
复查意见	复查人: _____ 日期 _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。