

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏第一电池有限公司3MW分布式光伏项目

编号: 004

施工单位	山东登莱		监理单位	正衡
检查时间	2020.1.8		检查地点	厂房顶
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	屋面夹具、支架、水槽、组件安装。			
存在问题	1. 组件间间隙把控不足, 导致阵列边线参差不齐。 2. 雨天过后, 组件背板朝上的积水严重			
整改要求	立即整改			
检查人	薛庆	施工项目部 签收人/日期	王利	
整改情况	已整改。 整改负责人: 王利 日期: 1.8			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。