

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号： 005

施工单位	山东登莱	监理单位	正衡
检查时间	2020.01.14	检查地点	1#厂房屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面夹具、支架、组件安装。		
存在问题	1. 屋面夹具安装个别未可靠安装。 2. 支架安装整体存在偏差，可调节。 3. 组件表面有扎带。		
整改要求	现场立即整改。		
检查人	薛庆	施工项目部 签收人/日期	张
整改情况	已整改 整改负责人：王政 日期：2020.1.14		
复查意见	复查人： 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。