

监理检查记录表

工程名称: 江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号:

施工单位	山东登莱	监理单位	正衡
检查时间	2020.4.2 下午	检查地点	#1厂房顶
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	#1厂房组件安装已完成 75%。 水槽、支架、组件安装		
存在问题	1. 施工人员安全帽、反光背心穿戴整齐。 2. 现场施工垃圾未清理。 3. 有个别衣服挂在组件上。 4. 现场检查有个别螺丝未紧固。		
整改要求	立即整改。		
检查人	薛庆	施工项目部 签收人/日期	王政. 4.2.
整改情况	已按要求整改好。 整改负责人: 王政. 日期 2020.4.2		
复查意见	复查人: _____ 日期 _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。