

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号： 007

|           |                                                                                                |                 |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 施工单位      | 山东登莱                                                                                           | 监理单位            | 正衡    |
| 检查时间      | 4.12                                                                                           | 检查地点            | #2 屋顶 |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |       |
| 施工及检查情况简述 | 水槽、支架、组件安装。                                                                                    |                 |       |
| 存在问题      | 1. 组件摆放不规范。<br>2. 压块安装个别未压紧。<br>3. 边压安装未紧固。                                                    |                 |       |
| 整改要求      | 立即整改。                                                                                          |                 |       |
| 检查人       | 薛庆                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 马昌    |
| 整改情况      | 已按要求整改<br>整改负责人：马昌 日期 4.12                                                                     |                 |       |
| 复查意见      | 复查人： 日期                                                                                        |                 |       |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。