

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号: 008

施工单位	山东登莱	监理单位	正衡
检查时间	5.3	检查地点	屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	水槽、支架、组件安装		
存在问题	1. 导轨与卡扣安装不规范。 2. 中压压块未压实。 3. 施工过程中将扎带搞到组件表面。 4. 现场施工垃圾较多。		
整改要求	立即整改。		
检查人	薛庆	施工项目部 签收人/日期	马昌 5.3
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 马昌 日期 5.3		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。