监理检查记录表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目　　编号：009

施工单位	山东登莱	监理单位	正衡
检查时间	5.9	检查地点	井2屋顶
检查类型	□巡视　　☑定期　　□专项		
施工及检查情况简述	水槽. 支架. 组件安装.		
存在问题	1. 夹具组装不规范. 缺少整片和弹片. 2. 手机安装不整齐. 3. 边压夹具未紧固安装.		
整改要求	立即整改.		
检查人	薛庆.	施工项目部签收人/日期	2020年5月9日
整改情况	一切按要求整改 整改负责人：　　5.9　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

注　1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。