

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：0/0

施工单位	山东登莱	监理单位	正衡
检查时间	2020.5.19	检查地点	井屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	支架、组件安装完毕。		
存在问题	1. 发现 2 块划伤组件未更换。 2. 多处螺丝（夹具）未紧固。 3. 标准件未安装牢固。 4. 电压未压实。 5. 个别螺丝缺少弹片。		
整改要求	检查现场同类问题及时整改。		
检查人	薛庚	施工项目部 签收人/日期	王政 5.19
整改情况	按要求整改。 整改负责人：王政 5.19 日期		
复查意见	复查人： 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。