

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号： 011

施工单位	山东登莱	监理单位	正衡
检查时间	2020.5.20.	检查地点	中1屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	支架、组件安装完毕。桥架安装。		
存在问题	1. 检查组件时发现一块划伤组件未更换。 2. 桥架未可靠安装。 3. 压块未压实。 4. 桥架规范安装，确保施工工艺。		
整改要求	所提问题，按要求及时整改。		
检查人	薛康	施工项目部 签收人/日期	王政 5.20.
整改情况	按要求整改 整改负责人：王政 5.20 日期		
复查意见	复查人： 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。