

监理检查记录表

工程名称：苏州海德新材公司屋顶 0.95MWp 分布式光伏发电项目 编号 ZJSZHD-851-4-3-2

总包单位	浙江绿光嘉朔电力工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.25	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视： 1、现场进行支架安装。 2、现场进行组件安装。 3、现场进行 4mm ² 线安装。		
存在问题	针对现场巡视发现以下问题： 1、组件安装时存在踩踏现象。		
整改要求	1、要求施工方对以上问题进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人：郭庆 日期 2019.12.25		
复查意见	复查人：郭庆 日期 2019.12.25		

- 注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。