

监理检查记录表

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目 编号 JSJTBTR-851-4-3-6

总包单位	江苏天目电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.6.29	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 号厂房屋顶支架导轨安装		
存在问题	1 号厂房屋顶支架安装有个别螺丝没有紧固		
整改要求	严格按照施工方案安装, 把支架螺丝重新紧固。		
检查人	王园富	施工项目部 签收人/日期	刘爽 2020.6.29
整改情况	已按照要求把螺丝全部紧固 整改负责人: 徐斌 日期 2020.6.29		
复查意见	合格 复查人: 王园富 日期 2020.6.30		

- 注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建