

监理检查记录表

工程名称:贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目 编号 JSJTBTR-8514-3-11

总包单位	江苏天目电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.7.27	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	4 号厂房预制舱基础施工支模		
存在问题	梁 模板内有碎砖块		
整改要求	混凝土浇筑前要把模板内的砖块等杂物清理干净。		
检查人	王国防 张新喜 周鑫	施工项目部 签收人/日期	2020.7.27
整改情况	已把模板内的杂物清理干净 整改负责人:徐斌 日期 2020.7.27		
复查意见	复查人:王国防 日期 2020.7.27		

- 注: 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建