

监理检查记录表

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目 编号 JSJTBTR-851-4-3-14

总包单位	江苏天目电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.8.8	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场安全性措施情况		
存在问题	检查发现个别施工人员未佩戴安全帽		
整改要求	责令施工人员佩戴安全帽并进行安全教育, 并要求施工单位对施工人员加强管理。		
检查人	王园富	施工项目部 签收人/日期	刘永 2020.8.8
整改情况	已对所有施工人员进行安全教育, 施工时必须佩戴 安全帽。 整改负责人: 徐斌 日期 2020.8.8		
复查意见	复查人: 王园富 日期 2020.8.8		

- 注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建