

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79MW 分布式光伏发电项目

编号：JSJTBTR-851-4-3-17

施工单位	江苏天目电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2020.9.2	检查地点	1号厂房屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1号厂房走道格栅板安装		
存在问题	走道格栅板固定螺丝有缺少现象		
整改要求	把缺少的固定螺丝补齐全并固定好。		
检查人	王国富	施工项目部 签收人/日期	刘 菲 2020.9.2
整改情况	已把缺少的螺丝全部补齐,并都固定完成。 整改负责人: 徐文斌 日期 2020.9.2		
复查意见	复查人: 王国富 日期 2020.9.2		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建