

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79MW 分布式光伏发电项目

编号：JSJTBTR-851-4-3-18

施工单位	江苏天目电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2020.9.9	检查地点	4号厂房屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	4号厂房桥架安装		
存在问题	桥架转弯处缺少连接螺丝。		
整改要求	把转弯处缺少的连接螺丝安装好。		
检查人	王国富	施工项目部 签收人/日期	刘 璇 2020.9.9
整改情况	已把桥架缺少的连接螺丝全部安装完成。 整改负责人: 徐斌 日期 2020.9.9		
复查意见	复查人: 王国富 日期 2020.9.9		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建