

监理安全检查记录表

工程名称: 合肥大陆马牌轮胎(中国)有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-AQJC-001

施工单位	阳光电源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 1 月 15 日	检查地点	现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	春节放假现场存在的安全隐患及危险源识别告知		
存在问题	1. 高空作业人员未按要求佩戴安全带进行施工、现场安全防护用品缺少 2. 脚手架搭设不符合规范要求, 存在极大安全隐患 3. 厂区为轮胎胶体产品, 严禁烟火 4. 高空作业危险告知、采光带踩空危险		
整改要求	1. 高空作业必须按照规范要求佩戴安全带(高挂低用)、安全帽进行施工作业。 2. 现场灭火器必须配备到位, 且安排安全员进行旁站管理 3. 对各脚手架立即安排人员进行重新整改加固, 必须符合 JGJ128-2010《建筑工程施工门式钢管脚手架安全技术规范》及《建筑施工高空作业技术规范》JGJ80-2016 规范要求 4. 施工人员禁止吸烟 5. 采光带需设立警戒线, 且做好进场施工人员安全交底 6. 定期安排人员进行现场安全隐患排查及整改完善		
检查人	王春	施工项目部 签收人/日期	李大为
整改情况	已整改 整改负责人: 李大为 日期		
复查意见	复查人: 王春 日期 2020.1.16		

