




监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 合肥大陆马牌轮胎(中国)有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JC-001

施工单位	阳光电源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 3 月 20 日	检查地点	生产车间、4、5 号箱变基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件安装巡检、土建设备基础混凝土强度测试		
存在问题	1. 导轨切割未做成品保护, 造成组件表面均为铝屑杂质 2. 组件直流线缆未按要求绑扎固定到位, 掉落屋面 3. 设备基础进出线镀锌钢管未做喇叭口处理    		
整改要求	1. 做好防护措施, 及时清理 2. 对未绑扎的线缆进行检查完成, 后期一定要重视, 避免因雨水造成短路 3. 对设备基础钢管进行喇叭口处理, 避免造成后期电缆铺设刮伤电缆		
检查人	王其春	施工项目部 签收人/日期	李大为
整改情况	已整改. 整改负责人: 李大为 日期		
复查意见	经检查, 整改合格. 复查人: 王其春 日期 2020.3.22		



扫描全能王 创建