

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽丰原明胶公司 4.29MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-FYMJ-JC004

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 上海环保工程成套有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2020.05.20                                                                                     | 检查地点            | 丰原明胶厂区         |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对成品库屋面进行检查                                                                                     |                 |                |
| 存在问题      | 个别组件出现划痕                                                                                       |                 |                |
| 整改要求      | 要求现场技术人员加大技术指导，严格要求施工人员按规范操作，禁止暴力施工                                                            |                 |                |
| 检查人       | 徐耀生                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 扬成 2020.05.20  |
| 整改情况      | 已整改<br><br><div style="text-align: right;">整改负责人：扬成      日期 2020.05.21</div>                   |                 |                |
| 复查意见      | 已整改<br><br><div style="text-align: right;">复查人：    徐耀生    日期 2020.05.21</div>                  |                 |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。