

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽丰原明胶公司 4.29MW 分布式光伏发电项目

编号：FYMJ-JCJL-007

施工单位	上海环保工程成套有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.6.28	检查地点	骨粒车间屋面
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面电缆敷设及汇流箱接线、M4 对接情况		
存在问题	部分桥架内电缆、汇流箱排线混乱，无规则		
整改要求	要求现场施工人员对桥架内电缆、汇流箱排线进行整理排序绑扎，做到井然有序，并留有余量；公母头对接注意安全，不得用裸露身体部位接触金属部分，防止意外触电。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：                      日期		
复查意见	复查人：                      日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。