

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽丰原明胶公司 4.29MW 分布式光伏发电项目

编号：FYMJ-JCJL-008

施工单位	上海环保工程成套有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.15	检查地点	丰原明胶厂区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	电缆敷设及回填情况		
存在问题	部分电缆沟段电缆埋深不足，且未进行铺沙盖砖		
整改要求	要求现场技术人员检查埋深不足地段，对不足部位进行人工挖掘，铺沙盖砖必须达到设计要求及规范标准		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。