

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-004

施工单位	誉海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年5月15日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	HG17 风机基础灌注桩钢筋笼制作、桩基打孔、砼浇筑		
存在问题	1.施工现场个别工人未正确佩戴安全帽。 2.施工现场临时用电不规范。		
整改要求	1.加强对进场工人的安全教育培训力度，进入施工现场需正确佩戴安全帽。 2.按相关要求对临时用电进行整改。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	刘成 2020年5月15日
整改情况	1.已要求工人进入施工现场正确佩戴安全帽。 2.已按要求对临时用电进行整改 整改负责人：刘成 日期 2020年5月16日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2020年5月16日		