

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-006

施工单位	誉海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年5月30日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	HG11、HG16 风机基础灌注桩钢筋笼制作		
存在问题	1、施工现场个别工人未正确佩戴安全帽。 2、11#风机基础灌注桩钢筋笼绑扎间距过大。		
整改要求	1、进入施工现场要正确佩戴安全帽。 2、按图纸要求对钢筋笼进行绑扎。		
检查人	徐文平、郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	刘成 2020年5月30日
整改情况	1. 已要求工人进入施工现场正确佩戴安全帽。 2. 已按相关要求对钢筋笼绑扎。 整改负责人：刘成 日期 2020年5月31日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2020年5月31日		