

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-007

施工单位	誉海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年6月04日	检查地点	11#风机施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	HG11 风机基础施工		
存在问题	1、施工现场个别工人未正确佩戴安全帽。 2、施工现场平面布置不符合相关要求。		
整改要求	1、进入施工现场要正确佩戴安全帽。 2、按龙源《工程建设文明施工管理办法（龙源工[2015]108号）》要求进行布置。		
检查人	徐文平、郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	刘成 2020年6月04日
整改情况	1、已要求工人进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 2、已按相关要求布置施工现场 整改负责人：刘洪旺 日期 2020年6月6日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2020年6月6日		