

监理检查记录表

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-JLJC-011

施工单位	誉海建设工程有限公司 西格码电气股份有限公司 众森建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年7月10日		检查地点	施工现场安全
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	11#、12#、17#风机位、场区配电、升压站施工现场			
存在问题	1、施工现场个别工人未正确佩戴安全帽; 2、11#钢筋制作设备外壳未做防雷接地; 3、场区配电电缆敷设警示桩埋桩深度过深;			
整改要求	1、所有进入施工现场必须正确佩戴安全帽; 2、施工现场设备必须做防雷接地; 3、关于电缆敷设警示桩按相关要求进行埋设;			
检查人	徐文平、郭俊兴		施工项目部 签收人/日期	刘成 2020年7月10日
整改情况	1. 已加强管理进场工人必须正确佩戴安全帽 2. 已对设备进行接地 3. 已按相关要求对警示桩进行埋设。 整改负责人: 刘成 日期 2020年7月11日			
复查意见	经复查已整改完成 复查人: 徐文平 日期 2020年7月11日			