

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽二期风电项目

编号：ZJDL-JLJC-013

施工单位	誉海建设工程有限公司 西格码电气股份有限公司 众森建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年7月25日	检查地点	施工现场安全
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	05#、12#、17#风机位、场区配电、升压站施工现场		
存在问题	1、5#施工现场遗留垃圾未及时清理干净； 2、个别工人未正确佩戴安全帽；		
整改要求	1、施工现场要做到工完、料净、场地清； 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽；		
检查人	徐文平、郭俊兴、朱号兵	施工项目部 签收人/日期	刘成 2020年7月25日
整改情况	1、已按要求清理施工现场垃圾。 2、要求工人进入施工现场正确佩戴安全帽。 整改负责人：刘成 日期 2020年7月25日		
复查意见	经复查已完成整改。 复查人：徐文平 日期 2020年7月25日		