

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHL-JLJC-017

施工单位	誉海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年9月05日	检查地点	施工现场安全
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	7#、12#、15#风机位		
存在问题	1、12#风机位个别工人未正确佩戴安全帽； 2、7#风机场地布置落实不到位；		
整改要求	1、进入施工现场必须要正确佩戴安全帽； 2、按施工管理制度做好施工现场场地布置，并落实临边安全防护措施；		
检查人	徐文平、郭俊兴、李大超	施工项目部 签收人/日期	刘成 2020年9月5日
整改情况	1、已要求工人进入现场必须正确佩戴安全帽。 2、已按相关制度布置现场。 整改负责人：刘成 日期 2020年9月5日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2020年9月5日		