

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-020

施工单位	誉海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年9月30日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	国庆前对汉沽三期施工现场进行安全专项大检查		
存在问题	1. 安全资料不齐全。 2. 大型机械设备进场记录不齐全。 3. 个别工人未正确佩戴安全帽。 4. 施工现场安全警示标牌不足。 施工现场未满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。		
整改要求	1、每周进行安全资料检查，查缺补漏。 2、所有大型设备进场出入必须记录齐全。 3、进入施工现场必须正确佩戴安全帽系好帽带；再次发现相同问题将根据龙源施工管理制度进行考核。 4、增加施工现场的安全警示牌，查缺补漏。 施工现场应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。		
检查人	徐文平、李大超、黎建光	施工项目部 签收人/日期	邵亮 2020年9月30日
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：邵亮 日期 2020年9月30日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2020年9月30日		