

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-021

|           |                                                                                                |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 誉海建设工程有限公司                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2020年10月08日                                                                                    | 检查地点            | 施工现场             |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 3#、10#、场区配电                                                                                    |                 |                  |
| 存在问题      | 1. 个别工人未正确佩戴安全帽，部分安全帽不符合要求。<br>2. 3#施工现场安全员未在岗监督指导。                                            |                 |                  |
| 整改要求      | 1、要求进入施工现场必须正确佩戴安全帽，不符合要求的安全帽更换。<br>2、要求施工单位吊装作业施工现场必须安全员在岗监督指导。                               |                 |                  |
| 检查人       | 徐文平、李大超、黎建光                                                                                    | 施工项目部<br>签收人/日期 | 刘成<br>2020年10月8日 |
| 整改情况      | 已按要求完成整改<br>整改负责人：刘成      日期 2020年10月9日                                                        |                 |                  |
| 复查意见      | 经复查已整改完成<br>复查人：徐文平      日期 2020年10月9日                                                         |                 |                  |