

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-023

|           |                                                                                                |                 |                    |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 施工单位      | 普海建设工程有限公司                                                                                     |                 | 监理单位               | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2020年10月22日                                                                                    |                 | 检查地点               | 施工现场           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                    |                |
| 施工及检查情况简述 | 2#、7#风机基础                                                                                      |                 |                    |                |
| 存在问题      | 1. 2#风机基础临时用电不符合要求。<br>2. 7#风机基础施工现场个别工人未正确佩戴安全帽。                                              |                 |                    |                |
| 整改要求      | 1、按临时用电规范要求进行整改。<br>2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽。                                                         |                 |                    |                |
| 检查人       | 徐文平、李大超、黎建光                                                                                    | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王忠志<br>2020年10月22日 |                |
| 整改情况      | 已按要求整改完成<br><br>整改负责人：王忠志 日期 2020年10月23日                                                       |                 |                    |                |
| 复查意见      | 经复查已完成整改<br><br>复查人：徐文平 日期 2020年10月23日                                                         |                 |                    |                |