

监理检查记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-024

施工单位	普海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年10月29日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	3#、7#、8#、12#、15#风机基础		
存在问题	1. 3#风机基础临时用电不符合要求。 2. 8#风机基础施工现场个别工人未正确佩戴安全帽。 3. 15#配电箱外壳未做设备接地。		
整改要求	1、按临时用电规范要求进行整改。 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 3、按临时用电规范要求进行设备接地。		
检查人	徐文平、高富海、黎建光	施工项目部 签收人/日期	高金永 2020年10月29日
整改情况	已按要求整改完成！ 整改负责人：高金永 日期2020年10月30日		
复查意见	经复查已完成整改。 复查人：徐文平 日期2020年10月30日		