




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-032

施工单位	誉海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年12月27日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	17#风机吊装现场。		
存在问题	1. 17#吊装施工现场发电机未接地。 2. 现场围栏东倒西歪，安全管理人员未在现场监督指导。		
整改要求	1、按相关规范要求对发电机外壳进行接地。 2、要求安全管理人员现场监督指导安全工作。		
检查人	徐文平、高富海、黎建光	施工项目部 签收人/日期	 2020年12月27日
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人:  日期 2020年12月28日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人:  日期 2020年12月28日		