

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-046

施工单位	苏华建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 04 月 15 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	8#风机吊装现场		
存在问题	1、个别工人未正确佩戴安全帽； 2、发电机外壳接地线未连接；		
整改要求	1、进入施工现场必须正确佩戴好个人防护用品，确保安全。 2、立即连接发电机外壳接地线。		
检查人	黎建光 徐文平	施工项目部 签收人/日期	赵彬 2021.4.15
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：赵彬 日期 2021.4.16		
复查意见	已整改 复查人：黎建光 日期 2021.4.16		