

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-048

施工单位	苏华建设集团有限公司 誉海建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 04 月 30 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	7#风机轮毂叶片组装完成 10#风机钢筋绑扎		
存在问题	1、钢筋加工机械个别没有接地极； 2、发电机未配置灭火器； 3、现场极个别施工人员未佩戴安全帽； 4、现场施工人员在易燃物品存放地吸烟；		
整改要求	1、施工单位重新检查设备连接接地极； 2、柴油发电机旁边配备干粉灭火器； 3、进入施工现场必须正确佩戴好个人防护用品，确保安全。 4、要求施工人员远离施工现场布置吸烟点；		
检查人	黎建光、徐文平	施工项目部 签收人/日期	赵彬 2021.4.30
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：赵彬 日期 2021.5.1		
复查意见	已整改 复查人：黎建光 日期 2021.5.1		