

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-053

施工单位	苏华建设集团有限公司 兴旺水电集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 03 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	15#、10#风机现场		
存在问题	1、施工人员未正确佩戴安全帽； 2、砼道路浇筑宽度厚度不一致；		
整改要求	1、进入施工现场必须正确佩戴好个人安全防护用品； 2、按照图纸设计规范要求施工或业主要求施工；		
检查人	黎建光、高富海	施工项目部 签收人/日期	赵彬 2021.6.3
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：赵彬 日期 2021.6.4		
复查意见	已整改 复查人：黎建光 日期 2021.6.4		