

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-054

施工单位	兴旺水电集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 10 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	15#风机现场		
存在问题	1、施工人员未正确佩戴安全帽； 2、砼道路浇养护不及时；		
整改要求	1、进入施工现场必须正确佩戴好个人安全防护用品； 2、安排人员及时养护砼路面一周；		
检查人	黎建光、高富海	施工项目部 签收人/日期	王琰达 2021.6.10
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：王琰达 日期 2021.6.11		
复查意见	已整改 复查人：黎建光 日期 2021.6.11		