





监理检查记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHL-JLJC-043

施工单位	誉海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年03月24日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场。		
存在问题	1、10#风机位灌注桩钢筋笼绑扎间隙不匀； 2、10#风机位灌注桩钢筋笼生锈现象较多；		
整改要求	1、钢筋笼绑扎完成后调整间隙； 2、钢筋笼需除锈；		
检查人	徐文平、黎建光	施工项目部 签收人/日期	 2021年3月24日
整改情况	 整改负责人：  日期 2021年3月25日		
复查意见	 复查人：  日期 2021年3月25日		