

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-JLJC-04

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2020.5.10		检查地点	南79-80光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查南区光伏支架基础混凝土浇筑。			
存在问题	1. 个别基础浇筑时振捣不实。 2. 个别桩基拆模过早。			
整改要求	1. 每个基础浇筑时必须振捣密实。 2. 浇筑完成后，必须24小时后，方可拆模。			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	李亚平 2020.5.10	
整改情况	已按要求，完成整改。 整改负责人：李亚平 日期 2020.5.10			
复查意见	复检结果，符合要求 复查人：张金星 日期 2020.5.10			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建