

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-JLJC-07

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		监理单位	常州王卫强
检查时间	2020.6.15		检查地点	南光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查南区围栏施工。			
存在问题	1. 个别围栏柱子不在基础中心位置。 2. 个别基础浇筑时振捣不实。			
整改要求	1. 围栏柱子不能超过图纸10mm基础中心位置的要求。 2. 每个基础浇筑时必须振捣密实。			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	李亚平 2020.6.15	
整改情况	已按上述要求完成整改 整改负责人: 李亚平 日期 2020.6.15			
复查意见	复查结果: 符合要求 复查人: 张金星 日期 2020.6.15			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建